

(3) Almacenamiento del registro:  
Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :

022

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

## GUÍA PARA EL USO DE LA BALANZA WTC 2000



1. Encendido/apagado.
2. Botón de función, modo de operación
3. Botón enter para aprobar.
4. Botón cero
5. Botón de tara.

### (6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el equipo y verificar el panel de encendido
- B. Colocar en el plato el objeto de medición y llevar a cero –tarar
- C. Realizar el pesaje
- D. Apagar equipo

Nota: *En caso de realizar otros procedimientos consulte el manual del equipo*