



LAB BRANDS S.A.S

Reporte de Servicio

No. 13248

Autopista Bogotá - Medellín Km 7.5 Parque Industrial Bruselas Bodega n° 1 Tenjo.
Tel. 8966220 ext. 111 Fax 8966902 A.Aéreo 13252
E-mail: magda.munoz@labbrands.com
NIT N° 860,028,662-8

Cliente: AOXLAB		Usuario: BROMATOLOGIA	
Dirección. Calle 32F # 74B-720 Medellín		Teléfono: (4)4117907 Yasmin Lopera	
Equipo: SCRUBER HANON		Serie: S401505008	Referencia: S402
Accesorios:			
Fecha último servicio.		Fecha y hora de entrada 23/01/2018	
Recibido para: Mantenimiento Correctivo			
Concepto técnico			
Bloqueo del sistema de vacío en el tanque de neutralización de gases con hidróxido de sodio por solidificación del medio, se despejó la falla renovando el medio del tanque de neutralización, el equipo funciona correctamente.			
Servicio realizado			
Verificación de algún posible taponamiento en el sistema de vacío del Scruber y fugas que hicieran perder eficiencia al sistema, se confirmó que todas las mangueras se encuentran bien selladas, verificación del buen estado y funcionamiento del barómetro indicador de presión, puesta en marcha del equipo y pruebas de funcionamiento, se evidencia que en el cartucho de hidróxido de sodio el cual realiza la neutralización de los gases presentaba solidificación del medio, lo cual generaba un tapon en el sistema de vacío el cual afectaba el buen funcionamiento del scruber y del barómetro, se realizó el cambio del medio de hidróxido de sodio y el equipo funcionó nuevamente.			
Repuestos requeridos			
Ninguno			
Repuestos utilizados.			
Ninguno			
Recomendaciones.			
Ninguna			
Disponibilidad de repuestos:		Valor total del servicio	
Realizado en: AOXLAB		Fecha y hora de salida: 23/01/2018	
Responsable: Ing. Carlos Francisco Castro Carlos F. Castro		Cliente: Yasmin E Lopez	

Condiciones Comerciales:
 Validez de la cotización : 60 días; Precios netos + IVA; Forma de pago: Convencional
 Garantía del servicio: 90 días después de la fecha de entrega
 Aclaración: Los precios de revisión, reparación o calibración son excluyentes entre si. Toda revisión se cobra.
 Al aprobar la cotización de reparación del equipo se deberá generar una orden de servicio formal, a los 4 días hábiles siguientes se entregará el equipo; excepto en importaciones especiales las cuales están sujetas al tiempo de disponibilidad del repuesto