

	VERSIÓN 1	EDICIÓN 27/06/2016	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 8B - 91 LOCAL 304 Teléfono: 361-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	
	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>			

**No. 92837**

<b>Fecha:</b>	7 de junio de 2018	<b>Factura No.</b>	7368
<b>Institución</b>	AOXLAB	<b>Municipio</b>	MEDELLIN
<b>Descripción y/o Equipo:</b>	AUTOCLAVE ELECTRICA	<b>Marca</b>	ALL AMERICAN
<b>Placa de inventario</b>	0157	<b>Cód.. Mantenimiento</b>	000
<b>Ubicación:</b>	MICROBIOLOGIA	<b>Nombre del Solicitante:</b>	NATALY BOTERO
<b>Accesorios:</b>		<b>Tipo de Trabajo:</b>	
		<b>Contrato</b>	X
		<b>Ocasional</b>	0
		<b>Venta</b>	0
<b>Motivos del Servicio y Notas del Solicitante</b>		<b>Tipo de Mantenimiento:</b>	
		<b>Preventivo:</b>	0
		<b>Correctivo:</b>	X
		<b>Garantía</b>	0
		<b>Carácter del Mantenimiento</b>	
		<b>Normal</b>	X
		<b>Urgente</b>	0
		<b>Critico</b>	0
		<b>Área del Mantenimiento</b>	
		<b>Mecánico:</b>	X
		<b>Eléctrico:</b>	X
		<b>Electrónico:</b>	0
		<b>Óptico:</b>	0
		<b>Ajustes:</b>	X
		<b>Pintura:</b>	0
		<b>Lubricación</b>	0
		<b>Hidráulico</b>	0
		<b>Neumático</b>	0
<b>Fecha de Ejecución</b>	<b>Inicia</b>	7 de junio de 2018	<b>Termina</b>
			7 de junio de 2018

TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS			
	CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR
Se verifica fuga reportada, encontrando válvula de alivio de presión desajustada. Se realiza ajuste en empaquetadura, se realiza pruebas con el personal del laboratorio, equipo queda ok.		MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	80.000	80.000

**OBSERVACIONES**

Equipo ok.

**NOTA:**  
REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA  
SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO  
ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES

NATALY BOTERO RIVERA  
FIRMA CLIENTE  
CARGO

  
FIRMA DEL TECNOLOGO  
REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576  
REGISTRO INVIMA No: RH-201504-145