

Informe de Mantenimiento

Número: 74657
Number

LABORATORIO DE METROLOGIA ANAYCO S.A.S.
Anayco S.A.S. Metrology Lab.

INSTRUMENTO: <i>Instrument</i>	HORNO
FABRICANTE: <i>Manufacturer</i>	MEMMERT
MODELO: <i>Model</i>	SIN IDENTIFICAR
NÚMERO DE SERIE: <i>Serial number</i>	C412-1071
CÓDIGO: <i>Code</i>	0002
SOLICITANTE: <i>Customer</i>	AOXLAB S.A.S.
DIRECCIÓN: <i>Address</i>	CALLE 32 F No. 74 B 122
CIUDAD: <i>City</i>	MEDELLIN
FECHA: <i>Date</i>	2017-07-10
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME INCLUYENDO ANEXOS: <i>Number of pages of this certificate and documents attached</i>	Dos (2)
FIRMA AUTORIZADA <i>Authorized signature</i>	

Tec. Juan Pablo Martinez G.

Metrólogo Laboratorio de Calibración

Calibrado por - Calibrated by:

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ANAYCO no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos verificados.
The results of this certificate to the moment and conditions in which the measurements were made. ANAYCO assumes no responsibility for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.

**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

CLIENTE:	AOXLAB S.A.S.	CIUDAD:	MEDELLIN	FECHA	10-jul-17
EQUIPO:	HORNO	SERIE:	C412-1071		
MARCA:	MEMMERT	CODIGO:	0002		
MODELO:	SIN IDENTIFICAR	STIKER:	74657		

DIAGNÓSTICO

Equipo en buen estado y funcional.

OBSERVACIONES

1. Se realiza mantenimiento general.
2. Se realiza mantenimiento interno y externo.
3. Revisión de componentes eléctricos.
4. Prueba de funcionamiento.

NOTA:

El instrumento queda en óptimas condiciones de funcionamiento.

Equipo en funcionamiento	x	Equipo fuera de servicio	
Recibido por:	Yasmin Correa	Entregado por:	Juan Pablo Martinez G.
Cargo	Servicio Metrologico	Cargo	Metrólogo