

Informe de Mantenimiento

Número: 75510
Number

LABORATORIO DE METROLOGIA ANAYCO S.A.S.
Anayco S.A.S. Metrology Lab.

INSTRUMENTO: NEVERA (CONTROL DE TEMPERATURA)
Instrument

FABRICANTE: FRIO CENTRO R Y A (FULL GAUGE)
Manufacturer

MODELO: SIN IDENTIFICAR
Model

NÚMERO DE SERIE: SIN IDENTIFICAR
Serial number

CÓDIGO: 0135
Code

SOLICITANTE: AOXLAB SAS.
Customer

DIRECCIÓN: CALLE 32 F No. 74 B 122
Address

CIUDAD: MEDELLIN
City

FECHA: 2017-09-08
Date

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME INCLUYENDO ANEXOS: Dos (2)
Number of pages of this certificate and documents attached

FIRMA AUTORIZADA
Authorized signature



Tec. Sigifredo Ramirez Perez.

Metrólogo Laboratorio de Calibración

Calibrado por - Calibrated by:

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ANAYCO no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos verificados.

The results of this certificate to the moment and conditions in which the measurements were made. ANAYCO assumes no responsibility for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CLIENTE:	AOXLAB SAS.	CIUDAD:	MEDELLIN	FECHA	2017-09-08
EQUIPO:	NEVERA (CONTROL DE TEMPERATURA)	SERIE:	SIN IDENTIFICAR		
MARCA:	FRIO CENTRO R Y A (FULL GAUGE)	CODIGO:	0135		
MODELO:	SIN IDENTIFICAR	STIKER:	75510		

DIAGNÓSTICO

Equipo para mantenimiento.

OBSERVACIONES

1. Se realiza limpieza externa e interna al equipo.
2. Se realiza limpieza de unidad de refrigeración
3. Se realiza limpieza al evaporador de agua.
4. Se realiza limpieza de estructura y de bandejas.
5. Verificación de funcionamiento.

NOTA:

El instrumento queda en óptimas condiciones de funcionamiento.

Equipo en funcionamiento	x	Equipo fuera de servicio	
--------------------------	---	--------------------------	--