


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
<b>CLIENTE:</b>	AOXLAB S.A.S	<b>CIUDAD:</b>	MEDELLIN	<b>FECHA:</b>	2017-09-19
<b>EQUIPO:</b>	PIPETA	<b>SERIE:</b>	HF10906		
<b>MARCA:</b>	CAPP	<b>CODIGO:</b>	0015		
<b>MODELO</b>	SIN IDENTIFICAR	<b>STIKERS</b>	76131		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión e inspección de estructura física.</li> <li>✓ Revisión del sistema de succión.</li> <li>✓ Revisión de mecanismo principal.</li> <li>✓ Mantenimiento y limpieza general.</li> <li>✓ Verificación de funcionamiento.</li> </ul> <p><b>OBSERVACIONES.</b></p> <p>Se realiza verificación de funcionamiento. El equipo opera adecuadamente.</p>					
<b>Equipo en funcionamiento</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Equipo fuera de servicio</b>		
<b>Recibido por:</b>			<b>Entregado por:</b>		
<b>Nombre</b>			<b>Nombre</b>	Sigifredo Pérez Ramírez.	
<b>Cargo</b>	Aseguramiento Metrológico		<b>Cargo</b>	Metrólogo	
<b>Firma</b>			<b>Firma</b>		
<b>Fecha de revisión</b>	2017-09-19		<b>Próximo mantenimiento</b>	2018-09	