

Informe de Mantenimiento

Número: 75313
Number

LABORATORIO DE METROLOGIA ANAYCO S.A.S.
Anayco S.A.S. Metrology Lab.

INSTRUMENTO: DESTILADOR DE PROTEINA
Instrument

FABRICANTE: ANON
Manufacturer

MODELO: K 9840
Model

NÚMERO DE SERIE: K4015 12039
Serial number

CÓDIGO: 0154
Code

SOLICITANTE: AOXLAB S.A.S.
Customer

DIRECCIÓN: CALLE 32 F No. 74 B 122
Address

CIUDAD: MEDELLIN
City

FECHA: 2017-08-18
Date

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME INCLUYENDO ANEXOS: Dos (2)
Number of pages of this certificate and documents attached

FIRMA AUTORIZADA
Authorized signature

Tec. Juan Pablo Martinez Garcia.

Metrólogo Laboratorio de Calibración

Calibrado por - Calibrated by:

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ANAYCO no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos verificados.

The results of this certificate to the moment and conditions in which the measurements were made. ANAYCO assumes no responsibility for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.

**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

CLIENTE:	AOXLAB S.A.S.	CIUDAD:	MEDELLIN	FECHA	2017-08-18
EQUIPO:	DESTILADOR DE PROTEINA		SERIE:	K4015 12039	
MARCA:	ANON		CODIGO:	0154	
MODELO:	K 9840		STIKER:	75313	

DIAGNÓSTICO

Equipo para mantenimiento.

OBSERVACIONES

1. Se realiza limpieza externa e interna al equipo.
2. Se encuentra en las mangueras manchas difíciles de despegar.
3. Se encuentra equipo oxidado y se le hace limpieza en esta parte.
4. El equipo se encuentra averiado, se observa que tiene una manguera reventada.

NOTA:

El equipo no está en funcionamiento.

Equipo en funcionamiento		Equipo fuera de servicio	x
Recibido por:	Ferney Ruiz	Entregado por:	Juan Pablo Martínez García.
Cargo	Metrólogo	Cargo	Metrólogo
Firma		Firma	