

 Servicios de Ingeniería Biomédica S.A.S.	<b>VERSIÓN 1</b>	<b>EDICIÓN</b> <b>27/06/2016</b>	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 8B - 91 LOCAL 304 Teléfono: 361-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	 
	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>			

No. **90619**



<b>Fecha:</b>	16 de septiembre de 2017	<b>Factura No.</b>	0
<b>Institución</b>	LABORATORIO AOXLAB	<b>Municipio</b>	MEDELLIN
<b>Descripción y/o Equipo:</b>	AUTOCLAVE TIPO OLLA	<b>Marca</b>	ALL AMERICAN
<b>Placa de inventario</b>	0	<b>Cód.. Mantenimiento</b>	000
<b>Ubicación:</b>	LABORATORIO	<b>Nombre del Solicitante:</b>	MICROBIOLOGA YASMIN Ó LAURA
<b>Accesorios:</b>		<b>Servicio Atendido Por:</b>	CARLOS PINEDA
<b>Motivos del Servicio y Notas del Solicitante</b>	NO FUNCIONA		

Tipo de Trabajo:			
Contrato	0	Ocasional	X
Preventivo:	0	Correctivo:	X
Tipo de Mantenimiento:			
Normal	0	Urgente	X
		Crítico	0
Área del Mantenimiento			
Mecánico:	X	Eléctrico:	X
Óptico:	0	Ajustes:	X
Lubricación	0	Hidráulico	0
		Electrónico:	X
		Pintura:	0
		Neumático	0

**Fecha de Ejecución**      **Inicia** 16 de septiembre de 2017      **Termina** 16 de septiembre de 2017

**TRABAJO REALIZADO**

*Cambio de fermos de switch de encendido.*

REPUESTOS			
CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR

**OBSERVACIONES**

0

**NOTA:**  
 REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA  
 SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO  
 ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES


  
 Lider Calidad  
 FIRMA CLIENTE  
 CARGO

  
 FIRMA DEL TECNOLOGO  
 REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576