

	VERSIÓN 1	EDICIÓN 27/06/2016	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 88 - 91 LOCAL 304 Teléfono: 361-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	
	ORDEN DE SERVICIO			

No. 92691

Fecha: 26 de abril de 2018 **Factura No.** 7336
Institución: AOXLAB **MUNICIPIO:** MEDELLIN **Teléfono:** 0
Descripción y/o Equipo: AGITADOR SHAKER **Marca:** BOECO **Modelo:** 05-20 **Serie:** 01010815070069
Placa de inventario: 0158 **Cod. Mantenimiento:** 0 **Clasificación:** 0

Ubicación: MICROBIOLOGIA **Nombre del Solicitante:** NATALY BOTERO RIVERA **Servicio Atendido Por:** ALEXANDER CASTAÑO - CARLOS PINEDA

Accesorios:

0

Motivos del Servicio y Notas del Solicitante

0

Tipo de Trabajo:					
Contrato	X	Ocasional	0	Venta	0
Tipo de Mantenimiento:					
Preventivo:	X	Correctivo:	0	Garantía	0
Carácter del Mantenimiento					
Normal	X	Urgente	0	Critico	0
Área del Mantenimiento					
Mecánico:	X	Eléctrico:	0	Electrónico:	0
Óptico:	0	Ajustes:	X	Pintura:	0
Lubricación:	0	Hidráulico:	0	Neumático:	0

Fecha de Ejecución **Inicia** 26 de abril de 2018 **Termina** 26 de abril de 2018

TRABAJO REALIZADO

1. Se realiza revisión del cable de alimentación de energía.
2. Se realiza revisión general del equipo.
3. Se realiza un ajuste de todas sus partes mecánicas.
4. Se revisa el sistema eléctrico y electrónico.
5. Revisión panel frontal.
6. Se realiza limpieza general de todo el equipo.
7. Se realizan pruebas de funcionamiento


REPUESTOS			
CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR

OBSERVACIONES

EQUIPO OK.

NOTA:

REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES


 FIRMA ENCARGADO SEDE


 FIRMA TECNICO
 REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576
 REGISTRO INVIMA No. RH-201504-145