

 Servicios de Ingeniería Biomédica S. A. S.	VERSIÓN 1	EDICIÓN 27/06/2016	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 8B - 91 LOCAL 304 Teléfono: 361-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification No. CO17 00181
	ORDEN DE SERVICIO			

No. 92699

Fecha: 26 de abril de 2018 **Factura No.** 7336
Institución: AOXLAB **MUNICIPIO:** MEDELLIN **Teléfono:** 0
Descripción y/o Equipo: PLANCHA MULTIPLE DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO **Marca:** ZZKD **Modelo:** ZNCCBS **Serie:** 170878
Placa de inventario: 0163 **Cod. Mantenimiento:** 0 **Clasificación:** 0
Ubicación: MICROTOXINAS **Nombre del Solicitante:** NATALY BOTERO RIVERA **Servicio Atendido Por:** ALEXANDER CASTAÑO - CARLOS PINEDA

Accesorios:

0

Motivos del Servicio y Notas del Solicitante

0

Tipo de Trabajo:			
Contrato	X	Ocasional	0
		Venta	0
Tipo de Mantenimiento:			
Preventivo:	X	Correctivo:	0
		Garantía	0
Carácter del Mantenimiento			
Normal	X	Urgente	0
		Critico	0
Área del Mantenimiento			
Mecánico:	X	Eléctrico:	0
Óptico:	0	Ajustes:	X
Lubricación:	0	Hidráulico:	0
		Neumático:	0
		Electrónico:	0
		Pintura:	0

Fecha de Ejecución **Inicia** 26 de abril de 2018 **Termina** 26 de abril de 2018

TRABAJO REALIZADO

1. Se realiza revisión del cable de alimentación de energía.
2. Se realiza revisión general del equipo.
3. Se realiza un ajuste de todas sus partes mecánicas.
4. Limpieza de resistencias.
5. Se revisa el sistema eléctrico y se hace su respectiva limpieza.
6. Se lubrica el motor y partes mecánicas.
7. Verificación de potenciómetros.
8. Se realiza limpieza general de todo el equipo.
9. Se realizan pruebas de funcionamiento


REPUESTOS			
CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR
14	TORNILLOS 3MM	600	8,400

OBSERVACIONES

SE CAMBIAN TORNILLOS DE LA BASE. EQUIPO OK.

NOTA:

REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES


 FIRMA ENCARGADO SEDE


 FIRMA TECNICO
 REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576
 REGISTRO INVIMA No. RH-201504-145