

No. **92753**

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2018	<b>Factura No.</b>	0		
<b>Institución</b>	AOXLAB	<b>MUNICIPIO</b>	MEDELLIN	<b>Teléfono</b>	0
<b>Descripción y/o Equipo:</b>	MICROSCOPIO	<b>Marca</b>	0	<b>Modelo</b>	0
		<b>Serie</b>	0		
<b>Placa de inventario</b>	0	<b>Cod. Mantenimiento</b>	0	<b>Clasificación</b>	CLASE IIB
<b>Ubicación:</b>	0	<b>Nombre del Solicitante:</b>	NATALY BOTERO	<b>Servicio Atendido Por:</b>	CARLOS PINEDA
<b>Accesorios:</b>	0	<b>Tipo de Trabajo:</b> Contrato <input checked="" type="checkbox"/> Ocasional <input type="checkbox"/> Venta <input type="checkbox"/>			
<b>Motivos del Servicio y Notas del Solicitante</b>	0	<b>Tipo de Mantenimiento:</b> Preventivo: <input checked="" type="checkbox"/> Correctivo: <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/>			
		<b>Carácter del Mantenimiento:</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Urgente <input type="checkbox"/> Crítico <input type="checkbox"/>			
		<b>Área del Mantenimiento:</b> Mecánico: <input checked="" type="checkbox"/> Eléctrico: <input checked="" type="checkbox"/> Electrónico: <input type="checkbox"/> Óptico: <input checked="" type="checkbox"/> Ajustes: <input checked="" type="checkbox"/> Pintura: <input type="checkbox"/> Lubricación: <input type="checkbox"/> Hidráulico: <input type="checkbox"/> Neumático: <input type="checkbox"/>			
<b>Fecha de Ejecución</b>	<b>Inicia</b>	7 de mayo de 2018	<b>Termina</b>	7 de mayo de 2018	

**TRABAJO REALIZADO**

	REPUESTOS		
	CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT VALOR
1. Se realiza revisión de las condiciones físicas del cordón y el enchufe. 2. Se realiza revisión mecánica, eléctrica general. 4. Se realiza chequeo de la visibilidad y la fuente de luz UV como el suministro de potencia. 5. Se realiza limpieza de binoculares, condensador, objetivos, lentes de iluminación y filtros. 6. Se realiza limpieza general del microscopio. 7. Se realizan pruebas de funcionamiento.			

**OBSERVACIONES**

0

**NOTA:**  
 REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES

NATALY BOTERO RIVERA  
 FIRMA CLIENTE  
 CARGO

  
 FIRMA TECNICO  
 REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576