

34920004609



REPORTE DE SERVICIO OTI - 4267



S. EXTERNO: X	F. OT: 21/09/2017 02:27:00 p.m.	SOL No: SOL-6778	CTTO No:
S. TALLER:	F. SOL: 21/09/2017 02:25:00 p.m.	Prioridad: Media	SERVICIO: Diagnóstico Incolmedica
CLIENTE: MR Y CIA S.A.S	SUCURSAL: MR Y CIA S.A.S		
DIRECCION: CALLE 85 # 48 -1 BLOQUE 31 TORRE A OF.178 C.C. PUERTA AL SIGLO	CIUDAD: Itagui		
TELEFONO: 4482382	FAX:	SOLICITANTE: N/A	
CONTACTO:	CARGO: Coordinador	GEL CONTACTO:	
EQUIPO: [01000784-02][AUTOCLAVE ELECTRICA AUTOMATICA DE CARGA FRONTAL. (EQUIPO DE ESTERILIZACION)] [V1854763][MIDMARK]	MARCA: MIDMARK		
MODELO: AUTOCLAVE ELECTRICA AUTOMATICA DE CARGA FRONTAL. (EQUIPO DE ESTERILIZACION)	SERIAL: V1854763		
UBICACION: CALLE 85 # 48 -1 BLOQUE 31 TORRE A OF.178 C.C. PUERTA AL SIGLO			
MOTIVO DEL SERVICIO			
El equipo por posible falla en la tarjeta principal y las válvulas.			
DIAGNÓSTICO INICIAL			
TRABAJOS REALIZADOS			
Se lleva a cabo revisión interna de autoclave automática N/s: V1854763 evidenciando falla en la etapa de llenado. Se realiza verificación de bloque de válvulas observando excesiva acumulación de medios (secreción gelatinosa), se adjunta fotos de prueba. Se procede a limpiar válvulas y tuberías que conecta con la recámara interna. Se lleva a cabo pruebas de funcionamiento presentando rangos de presión y temperatura satisfactorios, cumpliendo con las especificaciones para este tipo de equipo. Accesorios: cable de poder.			
TÉCNICOS ASIGNADOS			
Christian Cuellar			
RECOMENDACIONES			
Hacer uso de todas las recomendaciones definidas en el catálogo del equipo. Realizar periódicamente un mantenimiento preventivo. No golpear. Se realiza limpieza de válvulas y tuberías en calidad de atención a nuestro cliente. Esta falla presentada es por mala manipulación de la unidad; controlar y vigilar los medios que se utilizan para esterilizar. Si el equipo presenta esta misma anomalía de funcionamiento tendrá un mantenimiento con cobro.			
COMPROMISOS			
Técnico Mantenimiento		Encargado cliente	
H. INICIO	16:00	<input checked="" type="checkbox"/> Nit. 81102956 MR Y CIA SAS calle 85 Nro 48-01 Bloque 31 Torre A OF 718 Itagui Medellín	
H. FIN:	19:36		
FECHA:	22-09-2017		
NOMBRE:	Christian Cuellar		
FIRMA		FIRMA	
		NOMBRE	

9.643900

