

 Servicios de Ingeniería Biomédica S.A.S.	VERSIÓN 1	EDICIÓN 27/06/2016	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 8B - 91 LOCAL 304 Teléfono: 361-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification No. C017 00181
	ORDEN DE SERVICIO			

No. 92698

Fecha: 26 de abril de 2018 **Factura No.** 7336
Institución: AOXLAB **MUNICIPIO:** MEDELLIN **Teléfono:** 0
Descripción y/o Equipo: ESPECTROQUANT **Marca:** MERK **Modelo:** PROVE 600 **Serie:** 701611864
Placa de inventario: 0177 **Cod. Mantenimiento:** 0 **Clasificación:** 0

Ubicación: GRAMUFOLOGIA **Nombre del Solicitante:** NATALY BOTERO RIVERA **Servicio Atendido Por:** ALEXANDER CASTAÑO - CARLOS PINEDA

Accesorios:

0

Motivos del Servicio y Notas del Solicitante

0

Tipo de Trabajo:					
Contrato	X	Ocasional	0	Venta	0
Tipo de Mantenimiento:					
Preventivo:	X	Correctivo:	0	Garantía	0
Carácter del Mantenimiento					
Normal	X	Urgente	0	Crítico	0
Área del Mantenimiento					
Mecánico:	X	Eléctrico:	0	Electrónico:	0
Óptico:	0	Ajustes:	X	Pintura:	0
Lubricación:	0	Hidráulico:	0	Neumático:	0

Fecha de Ejecución **Inicia** 26 de abril de 2018 **Termina** 26 de abril de 2018

TRABAJO REALIZADO

1. Se realiza revisión del cable de alimentación de energía.
2. Se realiza revisión general de todas las partes del equipo.
3. Se realiza revisión e inspección de las condiciones de las mangueras, acoples, botellas y filtros y motor.
4. Se realiza lubricación de motor y diafragma.
5. Se realiza revisión de laminillas y ajuste.
6. Se realiza limpieza general de todo el equipo.
7. Se realiza pruebas de funcionamiento al equipo.

REPUESTOS			
CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR

OBSERVACIONES

EQUIPO OK.

NOTA:

REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA
 SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
 ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES

FIRMA ENCARGADO SFOE

FIRMA TECNICO

REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576
REGISTRO INVIMA No. RH-201504-145