

Informe de Mantenimiento

Número: 75509
Number

LABORATORIO DE METROLOGIA ANAYCO S.A.S.
Anayco S.A.S. Metrology Lab.

INSTRUMENTO: NEVERA
Instrument

FABRICANTE: MABE
Manufacturer

MODELO: RMS1540ZBC50
Model

NÚMERO DE SERIE: 1306A305459
Serial number

CÓDIGO: 0020
Code

SOLICITANTE: AOXLAB SAS.
Customer

DIRECCIÓN: CALLE 32 F No. 74 B 122
Address

CIUDAD: MEDELLIN
City

FECHA: 2017-09-08
Date

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME INCLUYENDO ANEXOS:
Number of pages of this certificate and documents attached

Dos (2)

FIRMA AUTORIZADA
Autorized signature



Tec. Sigifredo Ramirez Perez.

Metrólogo Laboratorio de Calibración

Calibrado por - Calibrated by:

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ANAYCO no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos verificados.
The results of this certificate to the moment and conditions in which the measurements were made. ANAYCO assumes no responsibility for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.

**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

CLIENTE:	AOXLAB SAS.	CIUDAD:	MEDELLIN	FECHA	2017-09-08
EQUIPO:	NEVERA	SERIE:	1306A305459		
MARCA:	MABE	CODIGO:	0020		
MODELO:	RMS1540ZBC50	STIKER:	75509		

DIAGNÓSTICO

Equipo para mantenimiento.

OBSERVACIONES

1. Se realiza limpieza externa e interna al quipo.
2. Se realiza limpieza de unidad de refrigeración
3. Se realiza limpieza al evaporador de agua.
4. Se realiza limpieza de compartamientos del congelador y del refrigerador.
5. verificación de funciomamiento.

NOTA:

El instrumento queda en óptimas condiciones de funcionamiento.

Equipo en funcionamiento	x	Equipo fuera de servicio	
---------------------------------	----------	---------------------------------	--