


 Servicios de Ingeniería Biomédica S. A. S.	VERSIÓN 1	EDICIÓN 27/06/2016	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 8B - 91 LOCAL 304 Teléfono: 351-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification No. CO17.00181
	ORDEN DE SERVICIO			

No. 92701

Fecha:	26 de abril de 2018	Factura No.	7336																																																												
Institución	AOXLAB	MUNICIPIO	MEDELLIN																																																												
Descripción y/o Equipo:	EQUIPO SOXHLET	Marca	HANON																																																												
		Modelo	50X500																																																												
Placa de inventario	0083	Cod. Mantenimiento	0																																																												
		Clasificación	0																																																												
Ubicación:	0	Nombre del Solicitante:	NATALY BOTERO RIVERA																																																												
		Servicio Atendido Por:	ALEXANDER CASTAÑO - CARLOS PINEDA																																																												
Accesorios:	0																																																														
Motivos del Servicio y Notas del Solicitante	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Tipo de Trabajo:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Ocasional</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Venta</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Tipo de Mantenimiento:</th> </tr> <tr> <td>Preventivo:</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Correctivo:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Garantía</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Carácter del Mantenimiento</th> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Urgente</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Área del Mantenimiento</th> </tr> <tr> <td>Mecánico:</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Eléctrico:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Óptico:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Ajustes:</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Lubricación:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Hidráulico</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Electrónico:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Pintura:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Neumático</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de Trabajo:				Contrato	X	Ocasional	0	Venta	0		0	Tipo de Mantenimiento:				Preventivo:	X	Correctivo:	0	Garantía	0		0	Carácter del Mantenimiento				Normal	X	Urgente	0	Critico	0		0	Área del Mantenimiento				Mecánico:	X	Eléctrico:	0	Óptico:	0	Ajustes:	X	Lubricación:	0	Hidráulico	0	Electrónico:	0	Pintura:	0	Neumático	0		0
Tipo de Trabajo:																																																															
Contrato	X	Ocasional	0																																																												
Venta	0		0																																																												
Tipo de Mantenimiento:																																																															
Preventivo:	X	Correctivo:	0																																																												
Garantía	0		0																																																												
Carácter del Mantenimiento																																																															
Normal	X	Urgente	0																																																												
Critico	0		0																																																												
Área del Mantenimiento																																																															
Mecánico:	X	Eléctrico:	0																																																												
Óptico:	0	Ajustes:	X																																																												
Lubricación:	0	Hidráulico	0																																																												
Electrónico:	0	Pintura:	0																																																												
Neumático	0		0																																																												
Fecha de Ejecución	Inicia	26 de abril de 2018	Termina																																																												
			26 de abril de 2018																																																												

TRABAJO REALIZADO

1. Se realiza revisión del cable de alimentación de energía.
2. Se realiza revisión general del equipo.
3. Se realiza un ajuste de todas sus partes mecánicas.
4. Limpieza de resistencias.
5. Se revisa el sistema eléctrico y se hace su respectiva limpieza.
6. Se lubrica el motor y partes mecánicas.
7. Verificación de potenciómetros.
8. Se realiza limpieza general de todo el equipo.
9. Se realizan pruebas de funcionamiento

REPUESTOS

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR
1	MANGUERA	30,000	36.000
1	ACOPLE	6,000	

OBSERVACIONES

SE CAMBIA MANGUERA DE SUMINISTRO D AGUS Y ACOPLA. EQUIPO OK.

NOTA:

REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA
 SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
 ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES

FIRMA ENCARGADO SEDE

Yamin E Lopez

FIRMA TECNICO

REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576
 REGISTRO INVIMA No. RH-201504-145